



Dirección de Conservación Vial
Zona Cañas

Tel: 669-31795 Fax: 669-3179
email: conavicanas@costarricense.cr

Cañas, 26 de enero de 2005

CVC. 017 - 05

Señores
SOCIEDAD DE USUARIOS DE AGUA ROGUMECA
MONTEVERDE
Presente.

Referencia:

*Reparaciones en las Rutas Nacionales N° 606 y
N° 620*

Estimados Señores:

Con base en el oficio N° 5-0031, de fecha 12 de enero de 2005, suscrito por el Ing. Jorge Rojas Chacón, Director del Área de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con motivo de los trabajos de zanqueo que se realizan en las rutas nacionales, a continuación se brindan las recomendaciones técnicas, para la ejecución de las reparaciones a realizar.

1. Una vez realizada la zanja y colocada la tubería, el material extraído debe ser colocado en capas no mayores de 0.30m y compactado con un equipo manual de compactación (sapo brincón).
2. Al menos los últimos 0.10m, de la zanja deben ser rellenados con lastre común. Esto con el fin de evitar que se generen zonas fangosas con la presencia del agua, que es muy común en esta zona. Igualmente, esta debe de compactarse adecuadamente.
3. Posteriormente, con una niveladora se deben conformar y limpiar las cunetas. Esto con el fin de que el agua se pueda evacuar adecuadamente. Además, se debe utilizar un retroexcavador y una vagoneta para recoger el material producto de la conformación y limpieza, los cuales no pueden ser eliminados por la niveladora.

Es importante mencionar, que de no cumplirse con estas recomendaciones mínimas, los trabajos realizados provocarán inevitablemente daños a la carretera.

Además, no omito recordarles la importancia de contar con los dispositivos de seguridad adecuados, para prevenir a los usuarios sobre los trabajos en la carretera y demarcar de manera segura el área de trabajo.

conavi
Vialidad

Dirección de Conservación Vial
Zona Cañas

Tel: 669-3179 Fax: 669-3179
email- conavicanas@costarricense.cr

Sin otro particular, se despide.

Atentamente.


Ing. Randall Castillo B.
Ingeniero Consultor
Conservación Vial Cañas



Cc/: Ing. María Lorena López Rosales
Ing. Marvín Moya Arguedas
Ing. Rojas Chacón
Archico/Copiador

Viceministra MOPT
Director de Conservación Vial CONAVI.
Director del Area del Previsión Vial, MOPT